

CAJA DE UNIÓN PARA CELDAS DE CARGA **GM-JX-V**



La GM-JX-V de General Measure es una caja de unión para montaje en pared que reúne hasta cuatro celdas de carga en una sola salida al indicador. Además del conexionado, permite compensar y corregir la diferencia de esquinas de la báscula mediante potenciómetros de precisión, y desconectar cada celda con su propio interruptor para diagnóstico.



4 celdas

Entradas

1 salida

Al indicador

6 hilos

Compatible 4 hilos



Ajuste de esquinas



4 entradas + 1 salida



Montaje en pared



Interruptor por celda

Características

- Reúne hasta 4 celdas de carga en una sola salida al indicador
- Ajuste de esquinas: potenciómetros de precisión VR1 a VR4 para afinar la señal de cada celda
- Interruptores SW1 a SW4 para conectar o desconectar cada celda (diagnóstico y puesta en marcha)
- Conexión a 6 hilos, compatible también con celdas de 4 hilos
- Borneras identificadas: EX+, EX-, SN+, SN-, SIG+, SIG- y GND (malla)
- Gabinete para montaje en pared con 5 prensacables (4 entradas y 1 salida)
- Ideal para básculas de varias celdas donde la diferencia de esquinas afecta la medición

Especificaciones técnicas

Modelo	GM-JX-V
Tipo	Caja de unión con ajuste de esquinas
Entradas	4 celdas de carga
Salida	1, al indicador o transmisor
Conexión	6 hilos (compatible 4 hilos)
Borneras	EX+ excitación · EX- excitación · SN+ sensado · SN- sensado · SIG+ señal · SIG- señal · GND malla
Ajuste	Potenciómetros de precisión VR1 a VR4, uno por celda
Desconexión de celdas	Interruptores SW1 a SW4 (ON conectada / OFF desconectada)
Montaje	En pared
Prensacables	5 (4 entradas + 1 salida)

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.